




Kunstrasenplatz des SV **Rotation 1950 Aschersleben** **e.V.**

Aktuelle Bilder und Zustand

Überblick zum Kunstrasenplatz




Sicherungskasten für die Flutlichtanlage





Aktueller Zustand der Sicherung zur Kabelanlage der Flutlichtmasten nicht mehr zeitgemäß (weder der Mast an sich, als auch die Sicherungsmaßnahmen)



Nähte des Kunstrasen platzen inzwischen auf und reißen (Verletzungsgefahr durch Stolpern oder Hängenbleiben)

Linien lösen sich auf und geben den
Untergrundpreis
(auch hier besteht Verletzungsgefahr durch
Hängenbleiben)



Über die Jahre haben mehrere Ausbesserungs- und Reparaturmaßnahmen stattgefunden. Diese erreichen nun aber ihr Limit, da selbst die Ausbesserungen sich langsam lösen





Pflanzenwuchs und
Witterungseinflüsse,
Wie Regen, Schnee und Eis
führten zu Senkungen und
Hebungen auf dem Platz

Auch die Trainerkabinen
Haben bessere Tage
gesehen

